



**AVISO PREVENTIVO LEVANTADO : HIÉRVASE EL AGUA**  
**Subdivisión Meadow Vista y Áreas Circundantes**  
**EFFECTIVO: 11 de marzo de 2026 – 11:23 a.m.**

La Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA) ha retirado oficialmente el Aviso Preventivo de Hervir el Agua para los residentes de la subdivisión Meadow Vista y las áreas circundantes.

**¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?**

Este aviso fue parte de nuestro **Protocolo de Seguridad Proactiva**, implementado durante reparaciones de infraestructura a gran escala para brindar una capa adicional de protección a nuestros residentes. Los resultados de laboratorio independiente confirman ahora que el sistema de agua cumple plenamente con todos los estándares regulatorios del Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México (NMED) y federales. No se detectó ninguna contaminación en ningún momento; con esto concluye el periodo de precaución.

**INSTRUCCIONES PARA LOS RESIDENTES**

Ahora que el aviso ha sido levantado, los residentes deben seguir estos pasos estándar para refrescar la tubería de su hogar:

- **Limpiar tuberías:** Deje correr el agua fría de sus llaves por 3 a 5 minutos.
- **Máquinas de hielo:** Deseche el hielo producido durante el periodo del aviso y limpie la unidad según las instrucciones del fabricante.


**PARA MÁS INFORMACIÓN:**

**Oficina de CRRUA: 575-589-1075 | Emergencias fuera de horario: 575-332-1076 |**

[www.crrua.org](http://www.crrua.org)



**AVISO PREVENTIVO: HIÉRVASE EL AGUA**  
**Subdivisión Meadow Vista y Áreas Circundantes**  
**EFFECTIVO: Lunes 9 de marzo de 2026 – 10:00 p.m.**



*Agradecemos su cooperación mientras implementamos estos estándares de servicio más elevados. Este enfoque proactivo es parte de nuestro esfuerzo continuo por modernizar la infraestructura y la comunicación de CRRUA. Gracias por su paciencia mientras trabajamos para brindar a la comunidad de Meadow Vista el servicio confiable que merece.*